

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificación del producto : Sólido.
 Identificación de la Compañía: SOLDEX S.A.
 Av. Nicolás Arriola **771** – La Victoria Santa Catalina
 Teléfono: 619 96 00
 Fecha de Emisión: 2017-11-17
 Nombre comercial: TIGFIL ER CU AL-A2
 Tipo de producto: Alambre sólido para soldadura con protección gaseosa.
 Uso: Reservado para uso profesional.

2 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredient	CAS No.	OSHA - TWA PEL,mg/m ³	(ACGIH - TWA) ^b TLV,mg/m ³	IDLH ⁴ mg/m ³	Wt.%
Aluminum	7429-90-5	15 Total Dust 5 Respirable Fraction 5 Fume (Vacated 1989 PEL)	10 Dust 5 Fumes	NE	0.01 max. ¹ 6.0 – 11.0 ²
Copper	7440-50-8	0.1 Fume 1.0 Dusts & Mists	0.2 Fume 1.0 Dusts & Mists	100	Balance
Iron	7439-89-6	10.0 Fume	10 (as Fe ₂ O ₃) 5.0 Fume	2500	1.50 max.
Lead	7439-92-1	0.05 Elemental & Inorganic Compounds	0.05 Elemental & Inorganic Compounds	100	0.02 max.
Manganese	7439-96-5	1.0 Fume & Inorganic Compounds (Vacated 1989 PEL) 5.0 Fume & Inorganic Compounds (ceiling, STEL) 3.0 Fume & Inorganic Compounds (STEL, Vacated 1989 PEL)	0.2 Fume, Inorganic Compounds & Elemental Manganese	500	1.50 max.
Nickel ⁵	7440-02-0	1.0 Metal & Insoluble Compounds as Ni 0.1 as Ni soluble	1.5 as Metal (inhalable fraction) 0.1 as Ni soluble	10	29.0 – 32.0
Phosphorus	7723-14-0	0.1	0.1	5	0.15 max.
Silicon	7440-21-3	15.0 (Total Dust) 5.0 (Respirable Fraction) 10.0 (Total Dust) (Vacated 1989 PEL)	10.0	NE	4.0 max.
Tin	7440-31-5	2.0	2.0	100	1.0 max.
Zinc	7440-66-6	5.0 (Fume), 5.0 (Total Dust), 15.0 (Dust, Respirable Dust), 5.0 (Dust, Respirable Dust, Vacated 1989 PEL), 10.0 Fume (STEL, Vacated 1989 PEL)	5.0 Fume 10.0 Dust 10.0 Fume (STEL)	500	1.0 max.

NE – Not Established Single values shown are maximum. ¹ Deoxidized Copper, Royal 55/45-10 and Silicon Bronze.

²ALB-10-1, ALB-10-2 and ALB-30.

³Nickel is an ingredient in Royal 55/45-10.

⁴Immediately Dangerous to Life and Health – This level represents a concentration from which one can escape within 30 minutes without suffering escape-preventing or permanent injury.

NIOSH classifies welding fumes as carcinogens.

⁵The ACGIH has an established exposure limit for Welding Fumes, Not Otherwise Classified. That Threshold Limit Value is 5 mg/m³.

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

A la entrega: No peligroso.

Riesgo durante su utilización en Soldadura

- General: Shock eléctrico.
- Inhalación: La inhalación de humos de soldadura puede ocasionar irritaciones de las vías respiratorias. Tos.
- Contacto con la piel: Radiaciones UV, IR. Calor. Puede provocar irritación cutánea.
Las escorias pueden causar quemaduras.
- Contacto con los ojos: Radiaciones UV, IR. Calor. Puede originar irritación en los ojos.
Las escorias pueden causar quemaduras.



Salud = 2
Fuego = 0
Reactividad = 0

4 PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación: Asegúrese de que respira aire puro.
- Contacto con la piel: Parar la exposición.
- Contacto con los ojos: Reduzca al mínimo la exposición a la luz.
- Ingestión: La ingestión es improbable. Lavar la boca con un chorro de agua.
- Shocks eléctricos: Los circuitos eléctricos deben desconectarse tan pronto como sea posible. Esté preparado para realizar una reanimación en caso de fallo cardíaco o respiratorio.
En caso de parada respiratoria, aplíquese respiración artificial.
- Información General: En todos los casos: Solicite la atención de un médico. Si es posible muestre esta ficha.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Clasificación: El producto no es inflamable.
- Prevención: Chispas y escorias calientes pueden provocar incendios. Manténgase lejos de materias combustibles.
- En caso de fuego próximo: Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.
- Protección en caso de incendio: Use un equipo de protección adecuado.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones individuales: Equipe al personal de limpieza con los medios de protección adecuados.
- En caso de fuga o derrame: Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Almacenamiento: Almacénese en un lugar seco protegido para evitar el contacto con la humedad. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.
- Manipulación: Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y abandonar el trabajo.

8 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- Protección de las vías respiratorias: No respirar los gases/humos/vapores.
En caso de ventilación insuficiente, úsese un equipo de respiración adecuado.
- Protección de las manos: Guantes de soldadura.
- Protección para la piel: Debe proteger su piel de acuerdo con las condiciones de manipulación del producto.
- Protección para los ojos: Utilice una pantalla de protección equipada con cristales con el filtro adecuado. No lleve lentes de contacto.
- Ingestión: No coma, ni beba, ni fume durante su utilización.

- Higiene industrial: Disponga de una aspiración de gases local o de una ventilación general en la habitación para minimizar las concentraciones de humos.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma física: Sólido.
Color: - - - - -
Olor: Inodoro.
Punto de fusión [°C]: ca 1500.

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales.

Productos de descomposición

Peligrosos: Formación de humos peligrosos cuando se utiliza.

Propiedades peligrosas: Los humos de soldadura están clasificados como cancerígenos por el ICRC (Centro Internacional de Investigación del Cáncer) Grupo: 2 B. Agente sospechoso de ser cancerígeno.

Materiales a evitar: Evítese el contacto con: Ácidos. Agentes oxidantes.

Otra información: En caso de trabajar sobre piezas impregnadas de: Lubricante, Disolvente, Pintura, Compuestos metálicos, Grasa, etc. Se puede producir la descomposición de estos productos, uniéndose al polvo y a los humos de soldadura. La solución a adoptar, en cada caso, debe de ser precedida de un estudio individualizado. Remítase al documento "Health and Safety in Welding" del Instituto Internacional de Soldadura (IIS/IIW).

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información toxicológica: Este producto o sus emisiones pueden producir una reacción alérgica o de sensibilización y, por tanto, agravar enfermedades generalizadas ya existentes.

Toxicidad aguda: La sobre exposición a los humos de soldadura puede causar: fiebre, náuseas, vértigo, irritación en los ojos, irritación en el tracto respiratorio y en otras membranas mucosas.

Toxicidad crónica:

La sobre exposición a los humos de soldadura puede causar: Enfermedad pulmonar/bronquial y/o provocar dificultad respiratoria.

Sobre exposición al: Manganeseo (Mn). Puede afectar al sistema nervioso central y/o agravar trastornos ya existentes.

La inhalación de cuarzo: Puede causar daño pulmonar. Puede causar cáncer.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información sobre efectos ecológicos: Este producto no contiene componentes peligrosos para al medio ambiente. Evítese su liberación al medio ambiente.

13 CONSIDERACIONES SOBRE EL DESECHO

La eliminación del producto debe ser de acuerdo al reglamento vigente nacional o regional propio de cada país. Este producto; si esta inalterado para su uso; puede ser dispuesto por una entidad autorizada para el tratamiento de desechos o tal como lo disponga la autoridad local de residuos.

14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Este material no es peligroso (Per 49 CFR 172.101) BY THE U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolo(s) : Ninguno
Frase(s) R : Ninguno
Frase(s) S : Ninguno

16 OTRA INFORMACIÓN

Aviso : Los humos y gases emitidos durante el desarrollo de la soldadura pueden ser peligrosos. Es necesaria una buena ventilación del lugar de trabajo. El arco electrónico puede quemar los ojos y la piel. Los shocks eléctricos pueden ser mortales. Use un equipo de protección adecuado.

Consejos relativos a la formación : Asegúrese de que el usuario esté informado de los riesgos potenciales y que conoce que hacer en caso de accidente o emergencia

Usos recomendados y restricciones : En caso de duda, contacte a su suministrador

Información del producto : www.soldexa.com.pe

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.